



INSTRUCCIÓ 17/97

INTERPRETACIÓ DE L'APARTAT 5.7.3.2 (ACCÉS A LA FOSSA) DE LA ITC MIE AEM1 (Aparells Elevadors).

Les condicions tècniques de seguretat que han de complir els aparells elevadors, venen determinades en el Reial Decret 2291/1985 pel qual s'aprova el Reglament d'aparells d'elevació i mantenició i en l'Ordre de 23 de setembre de 1987, per la qual es publica la Instrucció Tècnica Complementària MIE AEM1 del Reglament d'aparells d'elevació i mantenició.

Al Capítol 5 (buc) apartat 7.3.2 de l'ITC MIE AEM1 s'indica:

"Si hi ha una porta d'accés, a aquesta fossa que no sigui la porta del pis, ha de complir les disposicions de l'apartat 5.2.2.

Hi ha d'haver aquesta porta, si la profunditat de la fossa és superior a 2,5 metres i si el projecte de l'edifici ho permet.

A falta d'un altre accés, cal preveure un dispositiu permanent en el buc, fàcilment accessible des de la porta d'accés a fi de permetre al personal competent un descens sense risc al fons de la fossa".

La redacció de l'esmentat apartat dóna lloc a dues interpretacions diferents:

- 1) Que el dispositiu permanent en el buc, no cal posar-lo més que en els casos que la fossa tingui una profunditat superior a 2,5 metres i l'edifici no permeti posar porta d'accés a la fossa.
- 2) Que el dispositiu permanent en el buc, cal posar-lo sempre que no hi hagi una porta d'accés.

Així doncs, cal aclarir quina és la interpretació correcta de l'esmentat apartat per tal d'unificar criteris i harmonitzar les actuacions de tots els agents implicats en l'aplicació del reglament.

Per tal d'interpretar correctament l'esmentat apartat cal tenir en compte les consideracions següents:

- a) La profunditat dels fossats és sempre superior a 1 metre d'alçada.
- b) A les operacions de manteniment i a les inspeccions periòdiques de l'aparell s'ha d'accedir al fossat en repetides ocasions, la qual cosa, en el cas de què no hi hagi un dispositiu que faciliti l'accés, pot ocasionar danys als operaris de manteniment i als inspectors.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Indústria, Comerç i Turisme
**Direcció General de Consum
i Seguretat Industrial**
Servei de Seguretat d'Instal·lacions

- c) El Reial Decret 486/97 (BOE 23.04.1997) pel qual s'estableixen les disposicions de seguretat i salut en el lloc de treball a l'Annex 2 indica que s'hauran de prendre les mesures adequades per a la protecció dels treballadors autoritzats en el seu accés al lloc de treball i la seva seguretat es vegi afectada per riscos de caiguda, caiguda d'objectes o contacte.
- d) L'antic Reglament d'aparells elevadors de l'any 1966 a l'article 15 establí:
A falta d'obertures d'accés o inspecció, quan la profunditat de la fossa passi d'1,30 metres ha de preveure's un dispositiu situat fora del gàlib per tal de permetre al personal encarregat de la conservació un descens sense risc al fons de la fossa



Per tot l'exposat i en l'exercici de les atribucions que tinc conferides.

RESOLC:

Article únic:

L'apartat 7.3.2 del capítol 5 de la ITC MIE AEM1 cal interpretar-lo en el sentit següent:

Sempre que no hi hagi una porta d'accés al fossat, cal preveure un dispositiu permanent d'accés en el buc que sigui fàcilment accessible des de la porta del pis.

Albert Sabala i Duran
Director General de Consum i Seguretat Industrial

Barcelona, 9 de setembre de 1997
CF/nc